

携帯用鋳型強度簡易測定器 Portable simple mold strength measurement

# 生型抗压力計

Compressive Strength Meter for Green Sand Mold

現場に携帯可能な簡易型測定器 Simple and portable measuring instrument for work sites



● 造型された生型砂の

抗圧力を測定

It can measure the compressive strength of molded green sand.

- ※抗圧力(圧縮強さ)とは、圧縮試験で材料が 破壊したときの単位面積当たりの荷重をいう compressive strength: load per unit area when a material is destroyed at compression test
- 狭い面部の 鋳型強度の簡易測定に It can easily measure the strength of narrow surfaces.
- 製品の品質向上に Contribution to quality improvement.


※測定単位は、N/cm<sup>2</sup>となります Unit of measurement: N/cm<sup>2</sup>





# 生型砂抗圧力の測定方法 Measuring method of green sand mold strength

- insert the needle slowly into the surface of the mold at a right angle.
- 押針を端面にあたるまで押し込み、デジタル表示部の数値を読取ります。 この数値は鋳物砂強弱試験器による測定と同等の測定数値が得られます。 Keep inserting the needle until it touches the stopper. The digital figure is then displayed. Data obtained by this tester is similar to those obtained by the standard molding sand strength tester.



#### 生型砂抗圧力過剰により 起こりうる不良項目

Defects caused by excessive compressive strength

・ガス吹かれ ・湯廻り不良 ・たまがね ・脈状絞られ

・ベイニング ・熱間亀裂 ・しみつき

• blow hole • misrun • cold shot • rat tail • veining • hot tear • sticker

### 生型砂抗圧力不足により 起こりうる不良項目

Defects caused by insufficient compressive strength

生型砂混練時間不足により

起こりうる不良項目 Defects caused by insufficient kneading

- ・垢 ・介在物 ・すくわれ ・洗われ ・目ざし(差し込み) ・荒肌
- ・型落ち ・押込 ・型割れ ・ひけ ・焼付き
- dirt
   inclusion
   scab
   erosion
   penetration
   rough casting
   surface
- mold drop
   push up
   broken mold
   shrinkage
   sand burning
- ・ガス吹かれ(混練方法の改善も必要) ・垢 ・介在物 ・すくわれ
- ・洗われ ・しみつき ・型落ち ・押込 ・型割れ ・ひけ
- blow hole(Improvement of kneading method is also necessary)
   dirt
   inclusion
   scab
   erosion
   sticker
   mold drop
   push up
   broken mold
   shrinkage

## ■ 換算表(抗圧強度)

**conversion table**(pressure resistance)

N/cm <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>
0.0	0.0
9.8	1.0
19.6	2.0
29.4	3.0
34.3	3.5

# 仕様 Specification

※2023年5月より、N/cm<sup>2</sup>が標準品となりました。 From May 2023 the standard unit is N/cm<sup>2</sup>.

表示単位	N/cm² (kgf/cm² への変更は有償対応)	型番	NK-406 ※NK-405は廃番
Display Unit	Change to kgf/cm² is available for a fee.	Type	N-405 is discontinued.
測定範囲	0.00~34.3 N/cm² (ストローク 3.5mm )	電池	CR2032 × 1
Measuring range	stroke	Battery	
最小表示量	1ディジット: 0.01N/cm² (または0.01kgf/cm²)	電池寿命	通常使用1年 <sup>※</sup> 付属電池はテスト品です
Resdution	digit Or	Battery life	1 year *Included battery is a sample
表示方法	液晶(3桁)  最大値保持	データ出力	デジマチック出力(平形タイプ)F、FB、FR、FL※ミットヨ対応
Displey	LCD display (3 digits) with peak hold	Data Output	Digimatic output
使用温度範囲	0∼40℃	押針形状	先端径:φ3.2mm 押込深さ:9.5mm
Operating temp		Indentor shape	diameter: Indentation depth:
保存温度範囲 Storage temp	-10∼60°C	サイズ Size	H140 × W60 × D34 mm
測定方向	下方向のみ(横・逆向きの使用は、故障原因となります)	重量	230g
Measuring direction	Downward (Others directions may cause a malfunction)	Weight	

※精密機器につき、使用上の注意をよく読み用法を守って正しくお使い下さい。 Read the usage carefully and use the device properly.

## 校正 Calibration

頭かり校正対応(年1回推奨) 校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査証明書など
Calibration at custody (Recommended one a year). Calibration certificate, Traceability system diagram, inspection report, etc.



Official Site; https://www.nakayama-meps.co.jp/

第1版 2015年6月 第6版 2024年2月

#### ■ 本社 / Haed Office

〒451-0066 愛知県名古屋市西区児玉三丁目37-22 3-37-22 Kodama, Nishi-ku, Nagoya-City 451-0066 Japan TEL. 052-521-1171(代表) FAX. 052-521-1180 E-mail. nk-1972@nakayama-meps.co.jp/



■ 東日本営業所 / Eastern Japan business	s office
-----------------------------------	----------

TEL.024-545-6588 FAX.024-544-6588